新營・過港遺址

代號：1101-HYKK

地理環境

經 緯 度 ：	東經 120°15’46”	北緯 23°19’04”	方格座標：	E174616×N2579697m
行 政 隸 屬 ：	臺南縣新營市護鎮里			
地 理 區 ：	嘉南平原－急水溪沖積平原			
海 拔 高 度 ：	7-7.6m			
所 屬 水 系 ：	岸內大排水線（急水溪／急水溪集水區）			
相 關 道 路 ：	南 172、南 74			
簡 要 描 述 ：	遺址位於鹽水市區之東南側之過港聚落，曾屬倒風內海汊港沿岸，遺址周遭三面為埤塘圍繞，地勢由東向西緩降，西北側與埤塘交會處地勢較為低窪。			

（地形圖附道路及水道並劃記範圍）



遺址狀態

遺 物 分 布 ：	出土遺物零星分布於地表，南側埤塘沿岸及自西南往東北穿越之小排水支線之沿岸、田埂，均可見出土零星之橙色夾砂陶片。
面 積 ：	長寬大致 200m×180m，面積約 28800 ㎡。
保 存 狀 況 ：	遺址因水稻田耕作及修築房舍、溝渠之影響而受到相當程度之破壞。
文 化 類 型 ：	大湖文化、蔦松文化（許清保 2004：210）
年 代 ：	約 3300-1800 B.P.、1800-350 B.P.

遺　跡　：	
遺物類別（附照片）	
文 化 遺 物	
石　器　：	
陶　器　：	1. 陶罐口、腹片（許清保 2004：69-70） 2. 大湖文化：陶腹片（許清保採集、本計畫採集） 3. 蔦松文化：陶腹片（本計畫採集）



圖說： 陶腹片正面（許清保採集）

圖說：陶腹片背面（許清保採集）

骨　器　：	
金 屬 器　：	
其　他　：	青花瓷片（許清保 2004：69-70） 歷史時期：米粒杯（日治時期）（本計畫採集）
自 然 遺 物	
動　物　：	
植　物　：	
岩　石　：	
土　壤　：	黃褐色壤土
其　他　：	
遺址代表意義	
文化意義：	
歷史沿革：	
評鑑等級：	一般性遺址
建議事項	
遺 址 處 理　：	保持現狀，避免重大開發及翻整。
遺 物 保 存　：	
行 政 處 理　：	☐指定遺址　☑列冊遺址　☐疑似遺址
其　他　：	

備　　註

本遺址之所在爲過港聚落，行政區域屬新營市，原調查者許清保命名爲「鹽水過港」，爲避免混淆，並加註鄉鎮名，因而改稱爲「新營・過港」遺址。

研究簡史

1. 2002 年 12 月 14 日許清保、周來春調查發現。
2. 2008 年 3 月 14 日本計畫吳美珍、吳佩秦調查。

參考文獻

1. 2004 許清保《南瀛遺址誌》台南縣新營市：台南縣政府。

土地管理基本資料

定著土地地號：　　總面積：　　平方公尺

使用分區（類別）：

地號： 面積：	姓名	戶籍或連絡地址	聯絡電話
所有人（代表）			
使用人			
管理人			

土地使用現況

使用分區（類別）	
附近景觀：	遺址目前所在大多爲埤塘及水稻田。

圖說： 調查時之農耕用地

圖說： 調查時環繞週之埤塘

使用現況：	☐荒廢地　☑農耕　☐景觀綠地　☐建築區　☐其他 說明：遺址目前爲住宅區及農業用地。

圖說：遺址西北側荒廢之建築周遭可見陶片散落

圖說：穿越遺址之小排水溝沿岸亦可見零星陶片

圖說：小排水溝邊坡出土之零星陶片

圖說：小排水溝上方之堆土內可見零星陶片

其他相關事項

執行單位：台灣打里摺文化協會

計畫主持人：劉益昌　　填表人：吳美珍／吳佩秦／顏廷伃／劉益昌