渡子頭 II 遺址

代號：1110-TTTⅡ

地理環境

經 緯 度 ：	東經 120°19’42”	北緯 23°10’08”	方格座標：	E181237×N2563157m
行政隸屬：	臺南縣官田鄉渡頭村			
地 理 區 ：	嘉南平原－曾文溪沖積平原			
海拔高度：	17-17.5m			
所屬水系：	渡子頭溪（曾文溪／曾文溪集水區）			
相關道路：	南 171、台 1 線			
簡要描述：	遺址位在渡子頭溪南岸及其支流廊溝北岸河階，渡子頭聚落東北側約 500 公尺，北側緊鄰 171 縣道，東側約 300 公尺有台 1 線經過，其北側與渡子頭 I 遺址隔溪相望，地形上處於曾文溪沖積平原與嘉義丘陵交接地帶。			

（地形圖附道路及水道並劃記範圍）



遺址狀態

遺物分布：	根據許清保口述，原調查於農地田埂邊坡均可採集到陶片，而本計畫進行調查時，田埂邊坡均已塗敷水泥，難以調查，但於其周遭的果樹下則可見散佈有夾砂陶片；遺址北側鄰渡子頭溪南岸邊坡因崩塌而可見地層內夾雜不少的橙色及黑色夾砂陶片，但農地地表上則不易發現遺物。
面 積 ：	長寬大致 250m×200m，面積約 40000 ㎡。

保存狀況：	遺址因耕作及自然崩塌之影響而受到相當程度的破壞。
文化類型：	大湖文化、蔦松文化（許清保 2004：139）
年　代　：	約 3300-1800 B.P.、1800-350 B.P.
遺　跡　：	
遺物類別（附照片）	
文　化　遺　物	
石　器　：	
陶　器　：	1. 陶罐形器、陶環、矮圈足底（許清保 2004：137-140） 2. 大湖文化：陶環、罐形器（許清保採集） 3. 蔦松文化：陶腹片（許清保採集、本計畫採集）、陶環、罐形器（許清保採集）

圖說：蔦松文化之罐形器口緣（許清保採集）

圖說：蔦松文化之罐形器圈足底（許清保採集）



圖說：大湖文化之寬環，器表飾有平行刻劃紋（許清保採集）



圖說：大湖文化及蔦松文化之陶環（許清保採集）

骨　器　：	
金 屬 器 ：	
其　他　：	青花瓷（許清保 2004：137-140）
自　然　遺　物	
動　物　：	
植　物　：	
岩　石　：	

土　壤　：	黃褐色壤土（許清保 2004：137-140）
其　他　：	

遺址代表意義	
文化意義：	
歷史沿革：	
評鑑等級：	一般性遺址

建議事項	
遺址處理：	保持現狀，避免重大開發及翻整。
遺物保存：	
行政處理：	☐指定遺址　☑列冊遺址　☐疑似遺址
其　他　：	

備　　註
本遺址爲原調查者許清保先生發表之「渡子頭（二）」遺址（許清保 2004：137-140），爲了統一遺址名稱之序號，因此改稱爲「渡子頭Ⅱ」遺址。

研究簡史
1. 2003 年 2 月 3 日許清保、許懷美、許懷哲調查發現。 2. 2008 年 3 月 26 日本計畫吳美珍、吳佩秦調查。

參考文獻
1. 2004 許清保《南瀛遺址誌》台南縣新營市：台南縣政府。

土地管理基本資料			
定著土地地號：		總面積：	平方公尺
使用分區（類別）：			
地號： 面積：	姓名	戶籍或連絡地址	聯絡電話
所有人（代表）			
使用人			
管理人			

土地使用現況	
使用分區（類別）	
附近景觀：	遺址目前主要爲水稻田、甘蔗園及養鵝場。

圖說：由北往南拍攝之遺址遠景

圖說：由西往東拍攝之遺址近景

使用現況：	☐荒廢地　☑農耕　☐景觀綠地　☐建築區　☐其他 說明：遺址目前爲休耕地及甘蔗田。

圖說：調查時已塗敷水泥之邊坡

圖說：調查時之農耕用地

圖說：北側邊坡散佈之紅色夾砂陶片

圖說：北側邊坡因崩塌而導致陶片裸露

其他相關事項

執行單位：台灣打里摺文化協會

計畫主持人：劉益昌　　填表人：吳美珍／吳佩秦／顏廷伃／劉益昌