

000 年度教育部國民及學前教育署補助公立國民中小學

老舊廁所整修工程計畫申請表


一、學校基本資料

所屬縣市	00 縣					
學校名稱	00 國民小學					
學校曾收到裁校公文，或五年內有裁併校之疑慮	是 ☐ 否 ☒					
學校班級數	30 班					
學生人數	男	450 人	女	450 人	總計	900 人
學校所有廁所及設備數量	總廁所 18 間（有「固定於地板並通達天花板以上分隔建築物內部空間之分間牆」者計算為 1 間）					
	無障礙廁所 1 間					
	男 廁 10 間，大便器 30 個，小便器 40 個					
	女 廁 10 間，大便器 40 個					
	洗手臺 10 個					
學校狀況	☒	☐	☐	☐		
	一般學校	偏遠學校	特偏學校	極偏學校		
性別友善廁所預計設置情形	本次共申請改善廁所 10 間，其中預計設置性別友善廁所計 2 間(無則填 0 間)					

二、聯絡資料

學 校 聯 絡 方 式	業務承辦人		職稱	
	聯絡電話			
	E-MAIL			
	業務承辦人簽章			
	校長簽章			

三、廁所配置圖（請務必加上指北針示意）



四、整修廁所基本資料（表格不足請自行增列）


（一）第 1 棟整修廁所

A. 第 1 棟整修廁所 – 廁所基本資料							
1. 棟名				思源樓北側			
2. 欲改善之廁所的屋齡				35 年			
3. 廁所所屬建築是否為合法建築物				是 ☒ 否 ☐			
4. 廁所所屬建築是否已經校舍耐震補強改善				是 ☒ 否 ☐			
5. 廁所所屬建築是否符合無障礙設施設計規範				是 ☒ 否 ☐			
6. 各間廁所需改善樓地板面積							
序號	樓層	男/女/合廁	各間廁所需改善樓地板面積	各間改善廁所距離 50m 內使用人數			
範例	1	男廁	21.00 m ²	男	60 人	女	0 人
(1)				男	人	女	人
(2)				男	人	女	人


（表格不足請自行增列）

B. 第 1 棟整修廁所 - 平面圖 (請繪製每層樓的廁所平面圖，標示 a. 長寬尺寸、b. 大小便器位置、c. 入口處位置、d. 洗手臺位置、e. 窗戶位置)

- 若洗手臺不在廁所整修範圍內(如在走到上)，往外可增加計算1m。



1-2 樓男廁



1-2 樓女廁

C. 第 1 棟整修廁所 - 現況勾選

需改善項目 / 可複選	1. 安全機能狀況	☒ 1.1 廁所地坪面有高低差	☒ 1.5 如廁設備損壞
		☒ 1.2 未設安全扶手	☐ 1.6 未設緊急求助鈴
		☒ 1.3 地板材質不佳	☐ 1.7 未設安全監控系統
		☒ 1.4 磁磚剝落破損	☐ 1.8 其他：
	2. 廁所衛生狀況	☒ 2.1 管線阻塞或漏水	☒ 2.4 採光及照明不足
		☐ 2.2 地板排水不良	☐ 2.5 蚊蟲孳生
		☒ 2.3 通風不佳	☐ 2.6 其他：
	3. 使用者需求及平權	☐ 3.1 男女共廁問題	☐ 3.5 出入通道隱私疑慮
		☒ 3.2 便器比例不均	☐ 3.6 一條溝式小便槽
		☒ 3.3 廁間內空間不足	☐ 3.7 缺乏無障礙廁所
		☐ 3.4 廁門方向錯誤	☐ 3.8 其他：
	4. 材質耐久性及維護	☒ 4.1 設施耐久性不佳	☐ 4.4 照明迴路設計不良
		☒ 4.2 無省水設計	☐ 4.5 清潔與維護困難
		☒ 4.3 使用舊式 T8 燈具	☐ 4.6 其他：
	5. 其他嚴重狀況		